



1000 gtr passage des cables d'accélération & retour des gaz

J'ai testé 10 minutes pour crocher les 2 Câbles de gaz en bas. Voici les outils utilisés



Voici les petits trucs utilisés. Tu décroches d'abord le câble de rappel des gaz avec le crochet. Tu places la petite cale en bois pour maintenir le palonnier ouvert la tu décroches le câble et tu remontes le neuf.



Pour monter le câble, tu éclaires bien avec la lampe. Puis tu enfiles le câble dans l'outil jusqu'à l'œillet qui se trouve sur le palonnier. Une fois dans l'œillet avec le tournevis n° 5 tu guides le câble dans la fente de l'œillet. Après tu n'as plus qu'à monter le tendeur de câbles.





Not

ez bien ici le passage des cables avant démontage (rampe démontée)

Sig gtrmania.fr 08/2016.